



ENJUAGUE LINEA DE CVCB

Enjuague líneas de CVC no usadas_____

Prepare el área de trabajo.

Ensamblar los suplementos:

Jeringas llenas de Herapin (una por cada lumen)

Toallitas de alcohol.

¡Lávese las manos! Remover el aire de la jeringa de herapin.

Enjuague la línea con Herapin:

1. Limpie el terminal de la válvula con una toallita de alcohol.
2. Conecte la jeringa de Herapin, y enjuague la línea, pulsando.
3. Remover la jeringa.

CAMBIO DE VALVULA SEMANALMENTE DE LA LINEA HICKMAN

1. Abrir el paquete de la válvula. Limpie el terminal de la válvula con alcohol.
2. Adjunte la jeringa preparada con herapin.
3. Bombear válvula con herapin.
4. Asegurarse que el catéter esta asegurado.
5. Limpie la unión del catéter y válvula con toallita de alcohol.
6. Remover la válvula antigua. Enroscar la nueva válvula.
7. Desasegurar catéter.
8. Enjuague la línea como es explicado arriba. **NO ASEGURE EL CATETER.**